

# 【アルコール検知器のメンテナンスの流れ】

アルコール検知器の点検及び修理メンテナンスにつきましては、  
下記の通りでお願い致します。

対象：AC-002・AC-007・AC-007ST・AC-011・AC-011ST1・AC-011ST2・AC-011ST3  
AC-011IT・AC-016・AC-015・AC-015ST1・AC-015ST2・AC-015ST3・AC-015ST4  
AC-015ST5・AC-015IT・AC-015BT・AC-016 他検知器オプション品等

①：電話・FAX 又は弊社ホームページ内よりお問い合わせ下さい  
下記番号にて、お問い合わせを下さい。対応をさせていただきます。  
電話番号：072-924-0811・FAX 番号：072-924-0812



②：内容を確認の上、必要対象物を弊社へ発送して下さい。  
メンテナンスに係るお見積もりを致します。  
(弊社までの送料に関しましては、お客様ご負担でお願い致します)



③：お見積もり内容にご了承を頂きました  
検知器に関しまして修理・メンテナンスを実行致します。



## ④：メンテナンス完了品の返送目安

メンテナンスお見積もりのご了承以降

通常のメンテナンスは約1週間程。

部品交換等のメンテナンスは改めて日数提示をさせていただきます。

(\* 依頼数が多い場合は、返却までに御時間を頂く事があります。)

返却送料に関しましては、

本州・四国・九州は一律 500 円 北海道・沖縄県は一律 1000 円頂いております。