




更新手続きが出来ていない免許証を使用しての アルコール検知器を使用する場合

コロナウィルスの影響により、免許証の更新が出来ない方がアルコール検知器をご使用される時、免許証の有効期限切れのために、ソフト上でアルコール計測がストップしてしまう場合があります。停止せずにご使用いただくには下記の設定部分をご確認ください。

有効期限切れの免許証をお持ちの方は、まずは管理者の方へご報告・ご相談をお願いいたします。



AC-011・AC-015 アルコール計測ソフト内「設定」項目にある「IC 免許証」内
・有効期限「」日前より一時停止するの「レ」点がついている場合は、外してください。



ご参考

免許証の有効切れの時は計測結果を表示の時に免許証の有効期限内に赤ラインが入ります。また記録の有効期限項目は、×がつきます。

