

使用アルコール検知器：AC-015BT・AC-018

	メーカー	機種		発売日	
docomo	シャープ	SH-03K(AQUOS R2)	SP	2018-06-08	ver10
docomo	シャープ	SH-01L(AQUOS sense2)	SP	2018-12-14	ver10
docomo	シャープ	SH-41A(AQUOS sense4)	SP	2020-11-12	ver11
docomo	ソニー	SO-01M(Xperia 5)	SP	2019-11-01	v11
docomo	docomo	SO-02L			v10
docomo	サムスン	SC-52B(Galaxy S21 Ultra 5G)	SP	2021-04-22	11
docomo	サムスン	SC-51B	SP		11
docomo	サムスン	SC-52A	SP		11
docomo	LG Electronics	L-41A(LG style3)	SP	2020-06-25	11
au	京セラ	KYV42	SP	2017-07-14	7.11
au	京セラ	Qua phone QZ(KYV44)	SP	2018-02-23	ver9
au	京セラ	KYV46	SP	2019-08-30	ver9
au	京セラ	KYV46	SP	2019-08-30	ver10
au	京セラ	KYV48	SP	2020-09-04	10
au	京セラ	KYV48	SP	2020-09-04	11
au	京セラ	KYT34	tb	2021-02-10	10
au	京セラ	KYT34	tb	2021-02-10	11
au	京セラ	TORQUE 5G(KYG01)	SP	2021-03-26	11
au	シャープ	SHV47(AQUOS zero2)	SP	2020-01-31	v11
au	シャープ	SHG03(AQUOS sense5G)	SP	2021-02-10	ver11
au	ソニー	SOG01(Xperia 1 II)	SP	2020-05-22	11
au	ソニー	SOG02(Xperia 5 II)	SP	2020-10-17	v11
au	ソニー	SOG04(Xperia 10 III)	SP	2021-06-18	ver11
au	LG Electronics	LGV36(LG it)	SP	2018-11-09	9
au	HUAWEI TECHNOLOGIES	HWV32(HUAWEI P20 lite)	SP	2018-06-15	v9
au	HUAWEI TECHNOLOGIES	HWV33(HUAWEI P30 lite Premium)	SP	2019-08-08	10
SoftBank	シャープ	706SH(AQUOS R2)	SP	2018-06-08	v10
SoftBank	シャープ	704SH(シンプルスマホ4)	SP	2018-07-20	ver8
SoftBank	シャープ	801SH(AQUOS zero)	SP	2018-12-21	11
SoftBank	京セラ	704KC(DIGNO J)	SP	2018-07-06	8.1
SoftBank	富士通	801FJ(arrows U)	SP	2019-06-28	10
楽天モバイル	oppo	Reno5 A			ver11
楽天モバイル		RAKUTEN BIG S			

上記機種以外でご検討の際は、検知器の貸出を行いますので試験をされてからご使用の有無をご検討下さい。

- 上記実証試験機と同様機種を使用時に通信状況などにより、アプリの不具合が発生する恐れがあります。
- アプリをご使用の際は、通信環境など、確認をしてからご使用下さい。

【アプリ使用上のご注意】

アルコール測定後にアプリ内で測定結果を出す際に「通信エラー」と表示され、元の画面に戻ってしまう症状を表します。

※1: アプリ内文字指示より先に測定を行ったりすると測定エラーが発生する。

機種によりそのまま測定結果をだすものもあり、アプリの処理速度についてこれていないような感じになる。

株式会社東洋マーク製作所

2021.11.30更新